

## LFKX MERIBEL ROBERT MERLOZ

### Installations et services

- ✓ LFFA-DO634/23  
DU: 20 02 2023 09:34 AU: 20 05 2023 23:59  
A) LFKX  
Q) LFMM / QFFCH / IV / NBO / A / 000/999 / 4524N00635E005  
E) CORRECTION VAC AD2 LFKX TXT 02 :  
INFORMATIONS DIVERSES :  
11-RFFS LIRE EXTINCTEUR 50KG AU LIEU DE 10KG

### Aire de manœuvre

- ✓ LFFA-PO796/23  
DU: 05 03 2023 00:00 AU: 11 03 2023 23:59  
A) LFKX  
Q) LFMM / QMRLT / IV / NBO / A / 000/999 / 4524N00635E005  
E) PISTE 15/33 :  
PRESENCE DE MERLONS DE NEIGE COTE SUD PISTE CAUSE DENEIGEMENT  
HAUTEUR : 1.5M

- ✓ LFFA-DO633/23  
DU: 20 02 2023 09:31 AU: 20 05 2023 23:59  
A) LFKX  
Q) LFMM / QMDCH / IV / NBO / A / 000/999 / 4524N00635E005  
E) LDA PISTE 15 LIRE 387M AU LIEU DE 400M  
REF VAC AD2 LFKX TXT 01

### Obstacles

- ✓ LFFA-PO706/23  
DU: 27 02 2023 00:00 AU: 27 05 2023 23:59  
A) LFKX  
Q) LFMM / QOBCE / IV / M / A / 000/999 / 4524N00635E005  
E) OBSTACLE (ARBRES) IMPACTANT LA TROUEE D'ENVOL EN CONTREBAS DU SEUIL  
DE PISTE 15  
PSN : 452436N 0063435E  
HAUTEUR: 15M  
ALTITUDE AU SOMMET: 1689M